

Tekeningen anders bekijken

Opdracht geven:

- Pulldownmenu: *View > Zoom > ...*


- Standaardwerkbalk:



- Toetsenbord:

*Command: **Zoom** ↵ of **Z** ↵
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/ Scale/Window]<Realtime>:*

- Rechtermuisknopmenu:



Window: tekening onbeperkt dichterbij halen

Previous: vorige zoom-stand

All: hele tekening + limits in beeld, zo groot mogelijk
geeft altijd *Regenerating drawing*.

Kost tijd!

Extents: hele tekening in beeld, zo groot mogelijk